


ENKEL GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Fastighetsbeteckning HOLMBRO 1:36 i Uppsala

Geologi

Fastigheten är belägen i ett skogskant bergområde med inslag av överlagrande lerjord. Berg i dagen har kunnat noteras på tomten.

På platsen för provgropsgrävning befanns berg på 0,3 till 0,8m djup



Bergytan befanns på befintlig markyta på platsen.

Markförhållandena bedöms vara goda för anläggande av en platta på mark.
Stora grop i marken efter borttagningen av stenblock och trädrötter
måste återfyllas med förstärkningslager 0-160 bergfraktion.
OBS.att packningen måste utföras enligt Mark-AMA

Undersökningen gjordes den 30 augusti 2023 av : Harris Brankovic 076-026 3930

