

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2008-03-04

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

LÖFKVIST, ANNE

LÖVSÅNGARVÄGEN 3 B

75652 UPPSALA

TELNR. 0703680776

UTSKRIFTSDATUM

2008-03-05

UPPDRAGSNR.

1401843:1

Rapportblad 1 (1)

LÖFKVIST, ANNE

LÖVSÅNGARVÄGEN 3 B

75652 UPPSALA

BESTÄLLARE

Uppsala Kommun

RAPPORTMOTTAGARE

LÖFKVIST, ANNE

Uppsala Kommun

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-11-03 – 2008-02-19.

De ankom till Gamdata och förbehandlades 2008-02-22. De mättes 2008-02-29.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: LÖVSÅNGARVÄGEN 3 B, , 75652 UPPSALA

Fastighetsbeteckning: SUNNERSTA 76:12

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Vet ej

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår:

1967

Ventilationstyp: Självdrag

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Husgrundstyp: Platta på mark

Plan m. boutrymmen:

2

Fastighetsdata har lämnats av B Löfkvist, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
203831		Annat boutrymme	Bottenplan	160 +/- 20
203670		Sovrum	Bottenplan	60 +/- 20
206924		Vardagsrum	1 trappa upp	110 +/- 20
206915		Sovrum	1 trappa upp	90 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gamdata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 80 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gamdata.se - Internet www.gamdata.se

Trygve Rönqvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.