

Renoveringar och åtgärder
Stora Kil 5, Vänge (Uppsala Kil 5:6)

År	Åtgärder huset	Åtgärder övriga byggnader	Vatten och avlopp
2018	Nytt kök Ikea Bodbyn Ny kyl/frys och diskmaskin Nya toalettstolar x 2 Ny expansionstank vinden		Vattenanalys (tjänlig m anm)
2019	Ny och större varmvattenberedare Ny duschkabin nere Installerat köksö i köket Målat om huset Renoverat fönster Målat om i köket - tak och väggar Målat om i bakre lilla sovrummet - tak och väggar Monterat in ny ytterdörr Renoverat fönster på utsidan bottenplan	Garaget - ny, elektrisk garageport	
2020	Renoverat övriga fönster Fördelat om elen på faserna samt ökat till 20 A huvudsäkring Installerat kamininsats i öppna spisen i vardagsrummet inkl rör i skortstenen	Monterat jordfelbrytare garaget Fördelat om elen på faserna samt ökat till 20 A huvudsäkring	Vattenanalys gamla brunnen (hög radonhalt)
2021	Installerat ny luftvärmepump i vardagsrummet Målat om i vardagsrummet - väggar Målat om med våtrumsfärg i toaletten övre plan		
2022	Målat om övre och nedre hallen samt trappen - väggar och tak Ny altandörr	Timrat begagnad bastu och installerat vedeldad kamin på baksidan	Ny pump till brunnen (vatten)

År	Åtgärder huset	Åtgärder övriga byggnader	Vatten och avlopp
2023	Målat om och tapetserat barnrummet på ovanvåningen. Bytt innertak med ny isolering och fuktspärr. Målat om östsidan på huset - Falu rödfärg Slipat och målat fönster på kattvindarna östsidan.	Bytt tak och stolpar på altanen östsidan Målat om stall, vedbod och garage Isolerat takgolvet på garaget Bytt ut fasadbrädor på bakre hörnet av stallet och lagt ny takplåt på bortre sidan.	Kontroll vattenmängd gammal borrad brunn
2024	Ny luftvärmepump övre hall		
2025	Renoverat badrum och tvättstuga nere: bytt ut samtliga stammar. Nya skåp, badkar, tvättstugeskåp Reparation dörr jordkällare Ny altantrappa östsidan Väggventiler inmonterade i sovrummen	Målat om tak och väggar i garaget	Installerat vattenutkastare i bakre hallen Nytt avloppssystem BAGA tillsammans med grannarna Vattenanalys pesticider + PFAS (utan anmärkning) Vattenanalys std (tjänlig m anm) Radonmätning inomhus (under gränsvärde)
2026	Kontrollerat syllen bakre hörnet (nordvästra) på huset - timmerman Nordsjö Bygghantverk bedömer att den inte behöver bytas då den inte är genomgående rutten, inga tecken på sättningar inomhus. Nytt skafferi i köket Nya ytskikt vägg i köket - pärlspontspanel, tapetsering och målning Ny spis i köket		

Tidigare ägare (2006-2018)

- 2009** Ny vattenanläggning
- 2011** Ny fasadpanel och tilläggsisolering
Taket omlagt